G | I | F

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Mab-BK-0166
Ort: Marburg
Auftragsnummer: e-3679

Erkundungsobjekt

Rhein-Main-Link, PFA HE1

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten
Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	17.09.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.70 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	1.63 m - 20.48 m (18.85 m)	Quelldatei:	Mab0166.blk
Verrohrung bis:	1.65 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	20.12 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:

Trennflächen :
schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern N	[m]	Bohrlochabwicklung N O S W N	Trennflächenabwicklung N O S W N	Nr.	Bemerkung




2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
36
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45


11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
46
47
48
49
50
51


14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64


17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Wasserspiegel