




Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Mab-BK-0492 Ort: Marburg Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	12.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	50.50 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.26 m - 49.67 m (44.41 m)	Quelldatei:	Mab-0492.blk
Verrohrung bis:	5.28 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	26.43 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2




10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bohrlochwand wirkt
optisch rau

kleinere klutgebundene
Ausbrüche



9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2




30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

kleinere kluftgebundene
Ausbrüche



12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0




50
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

kleinere-mittlere
kluftgebundene
Ausbrüche



15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0




63
65
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

in intensiv laminierten
Abschnitten wurde die
Schichtung /
Schieferung nur
repräsentativ
eingetragen



18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0




Schichtung /
Schieferung z. T.
kluftartig ausgebildet

Damage Zone



21.2
21.4
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.6
22.8
23.0
23.2
23.4
23.6
23.8
24.0



99
100
102
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
120
122

größerer
kluftgebundener
Ausbruch



24.2

24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

25.8

26.0


26.2

26.4

26.6

26.8

27.0



123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

143

139

140

141

142

144

145

146

148

149

147

150

intensive Lamination; ab
hier optisch glattere
Bohrlochwand

Wasserspiegel;
sehr klares Wasser, kein
Wechsel auf akustischen
Bohrlochscanner
erforderlich



27.2

27.4

27.6

27.8

28.0

28.2

28.4

28.6

28.8

29.0


29.2

29.4

29.6

29.8

30.0



151

152

153

154

155

156

157

159

158

161

160

163

162

165

164

166

169

168

167

170

172

171

175

174

173

177

179

176

178


181

180

Zone mit zahlreichen
mineralisierten Klüften,
von ca. 27 m bis ca. 36
m



30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.6
31.8
32.0
32.2
32.4
32.6
32.8
33.0




182
183
184
186
187
188
185

190
189
191
192
193
196
194
197
195
199
198

200
201
202
203
204
205
206
207




33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.0
34.2
34.4
34.6
34.8
35.0
35.2
35.4
35.6
35.8



207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229





36.0
36.2
36.4
36.6
36.8
37.0
37.2
37.4
37.6
37.8
38.0
38.2
38.4
38.6
38.8



230
231
232
233
234
235
237
238
239
240
242
241
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

intensive Lamination





42.0

42.2

42.4

42.6

42.8

43.0

43.2

43.4

43.6

43.8


44.0

44.2

44.4

44.6

44.8



302

301

305

304

303

306

307

308

309

311

310

312

313

314

315

316

317

319

320

321

318

322

323

324

325

326

327

328

330

329

331


332

333

334



45.0
45.2
45.4
45.6
45.8
46.0
46.2
46.4
46.6
46.8
47.0
47.2
47.4
47.6
47.8



335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

